

## ОТЧЕТ

о выполненных работах по содержанию, техническому обслуживанию  
и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей  
за Август месяц 2023 г.

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
<b>Отопление</b>					
<b>1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию</b>					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	6 мкр., д.7, кв.44	обследование инженерных сетей			29/08
	6 мкр., д.11, 4 под.	смена сгона в сборе д.20мм L=150мм	шт.	1	85/08
	6 мкр., д.14, кв.14	обследование инженерных сетей			85/08
<b>2. Работы по текущему ремонту</b>					
	6 мкр., д.5, кв.35	демонтаж крана установка крана "Маевского" д.15мм	шт. шт.	1 1	109/08
	6 мкр., д.6	окраска и тепловая изоляция труб отопления тепловых узлов № 1, № 2	узел	2	
	6 мкр., д.7, 3,4 под., приямки	смена крана шарового д.15мм г-г смена сгона в сборе д.15мм L=150мм смена сгона в сборе д.15мм L=200мм врезка в действующие сети д.15мм (сбросной кран с резьбой) резьба д.15мм кран шаровый д.15мм г-г	шт. шт. шт. врез. шт. шт.	4 3 1 4 4 4	
	6 мкр., д.8	окраска и тепловая изоляция труб отопления в тепловом узле	узел	1	
	6 мкр., д.8А	окраска и тепловая изоляция труб отопления в тепловом узле	узел	1	
	6 мкр., д.10, кв.18	демонтаж крана установка крана "Маевского" д.15мм	шт. шт.	1 1	41/08
	6 мкр., д.14, кв.36	демонтаж двухходового крана смена прох.пробки д.20мм пр. установка сгона в сборе д.20мм	шт. шт. шт.	2 2 2	133/08
	6 мкр., д.14, кв.38	демонтаж двухходового крана смена прох.пробки д.20мм пр. установка сгона в сборе д.20мм	шт. шт. шт.	1 1 1	92/07
	6 мкр., д.15, кв.61	демонтаж заглушек установка радиатора биметаллического 7- ми секционного (материал жильца) установка пробок д.20мм (материал жильца) замена трубопровода ст.д.20мм отвод ст.д.20мм приварка резьбы д.20мм	шт. пр-р шт. м шт. шт.	2 1 4 0,80 4 2	128/1/08
	6 мкр., д.21, кв.60	смена прох.пробки д.15мм лев. установка крана "Маевского" д.15мм	шт. шт.	1 1	16/08