

| 1  | 2  | 3   | 4                                    | 5                                | 6   |
|--|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|
|  | ул.Лесная, д.4В, кв.24                             | смена крана шарового д.15мм г-г<br>прокладка рез.д.20мм   | шт.<br>шт.                           | 1<br>2                           | 65/10   |
| <b>Канализация</b>   |  |   |                                      |                                  |   |
| <b>1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию</b> |  |   |                                      |                                  |   |
| Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание        |  |   |                                      |                                  |   |
| Проведение осеннего осмотра ВДИС                           |  |   |                                      |                                  |   |
|  | 6 мкр., д.3, 4 под.                                | прочистка общего засора<br>дезинфекция подвала  |                                      |                                  | 23,47/10  |
|  | 6 мкр., д.3, 4 под.                                | прочистка общего засора   |                                      |                                  | 6/10  |
|  | 6 мкр., д.4, 3 под.                                | течь фановой трубы  |                                      |                                  | 44/10   |
|  | 6 мкр., д.4, кв.68                                 | демонтаж трубопровода д.110мм<br>прокладка трубопровода д.110мм<br>установка патрубков комп.д.110мм<br>установка ПЧП д.110мм с манжетой<br>манжета д.110х123мм<br>установка отвода д.110х15 | м.<br>м.<br>шт.<br>шт.<br>шт.<br>шт. | 0,75<br>0,75<br>1<br>1<br>1<br>1 |   |
|  | 6 мкр., д.4, кв.52                                 | прочистка общего засора   |                                      |                                  | 136/10  |
|  | 6 мкр., д.5, 2 под.                                | собрали кан.стояк   |                                      |                                  | 38/10   |
|  | 6 мкр., д.5, 2 под.                                | дезинфекция подвала   |                                      |                                  | 46/10   |
|  | 6 мкр., д.6, 5 под.<br>2 под.                      | обследование инженерных сетей<br>прочистка общего засора  |                                      |                                  | 205/10<br>182/10                                    |
|  | 6 мкр., д.7, кв.3                                  | обследование инженерных сетей   |                                      |                                  | 200/10  |
|  | 6 мкр., д.8, м-н "Топаз"                           | обследование инженерных сетей   |                                      |                                  | 125/10  |
|  | 6 мкр., д.8А                                       | прочистка общего засора   |                                      |                                  | 4,27,95/10  |
|  | 6 мкр., д.8А, кв.1                                 | обследование инженерных сетей   |                                      |                                  | 101/10  |
|  | 6 мкр., д.14, 1 под.                               | прочистка общего засора   |                                      |                                  | 103/10  |
|  | 6 мкр., д.15, 4 под.<br>"Парикмахерская"<br>2 под. | обследование инженерных сетей<br>обследование инженерных сетей<br>дезинфекция подвала   |                                      |                                  | 163,24/10<br>107/10<br>203/10                       |
|  | 6 мкр., д.19, 4 под.<br><br>1 под.<br>2 под.       | прочистка общего засора<br>дезинфекция подвала<br>обследование инженерных сетей<br>прочистка общего засора<br>прочистка общего засора   |                                      |                                  | 222,195,185,7<br>2/10<br>152/10<br>204/10<br>226/10 |
|  | 6 мкр., д.22, 2 под.                               | прочистка общего засора   |                                      |                                  | 41/10   |
|  | 6 мкр., д.22, кв.41                                | обследование инженерных сетей   |                                      |                                  | 97/10   |
|  | 6 мкр., д.23, кв.78                                | прочистка общего засора   |                                      |                                  | 148/10  |
|  | 6 мкр., д.24, кв.2                                 | обследование инженерных сетей   |                                      |                                  | 35/10   |
|  | 6 мкр., д.24, кв.22                                | обследование инженерных сетей   |                                      |                                  | 60/10   |
|  | 6 мкр., д.24, кв.35                                | прочистка общего засора   |                                      |                                  | 127/10  |
|  | 6 мкр., д.26, 2 под.                               | прочистка общего засора   |                                      |                                  | 82/10   |
|  | 6 мкр., д.27, 2 под.                               | дезинфекция подвала   |                                      |                                  | 55/10   |
|  |  | стоит колодец   |                                      |                                  | 3/10  |
|  | 1 под.   | прочистка общего засора<br>дезинфекция подвала  |                                      |                                  | 180/10  |
|  | кв.72  | обследование инженерных сетей   |                                      |                                  | 194/10  |
|  | 6 мкр., д.28, кв.42                                | обследование инженерных сетей   |                                      |                                  | 140/10  |
|  | 6 мкр., д.30,8 под.                                | обследование инженерных сетей   |                                      |                                  | 137/10  |