

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. изм.	Объем	номер заявки
1	2	3	4	5	6
<b>Отопление</b>					
<b>1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию</b>					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	Проведение весеннего осмотра ВДИС				
	6 мкр., д.20, кв.31	ревизия подвода к радиатору			65/03
	6 мкр., д.27, кв.81	обследование инженерных сетей			7,26/03
	6 мкр., д.27, кв.82	развоздушивание стояка			13/03
	6 мкр., д.27, ТУ	ревизия сопла прокладка паронитовая д.50мм	шт.	4	
	6 мкр., д.28, 2 ТУ	смена сгона в сборе д.20мм L=110мм	шт.	1	
	6 мкр., д.30, кв.16	обследование инженерных сетей			2/03
<b>2. Работы по текущему ремонту</b>					
	6 мкр., д.18/1, кв.34	демонтаж радиатора прокладка трубопровода пп д.20мм арм.ст.тк. муфта разъем.пп 20x1/2" ВР усил. уголок пп д.20x90	шт. м шт. шт.	1 1,00 2 2	88/03
	6 мкр., д.18/2, кв.38	разборка трубопровода пп д.20мм смена сгона в сборе д.20мм L=100мм смена сгона в сборе д.20мм L=150мм установка радиатора чугун 4 секции	м шт. шт. шт.	0,80 1 1 1	130/01
	6 мкр., д.20	Устройство тепловой изоляции стального трубопровода отопления в подвальном помещении			